
H2 Permeation Rate in Pd
(10^3 cm^3·mm/s·cm^2)
12
10
8
6
4
2
0
0
5
10
15
20
25
30
(Lombard, 1932)
507°C
372°C
Permeation rate = 0
with finite pressure?
√P_H2 (torr^0.5)